


Detalii produs: Miss Girl 300

Anul cumpărării: 2018

Starea produsului: Bun

Descrierea vânzătorului: Produsul se afla in stare buna , cu urme de uzura

Puncte de verificare efectuate	Ce se verifică	Cum controlezi	Criticitate	Cerințe	Puncte control valide
Strângere ghidon, pipă	Direcție	Blochează roata și încearcă să răsucești ghidonul în raport cu pipa, apoi pipa în raport cu direcția	-	Nu există rotație.	da
Strângerea șei	Șa	Vizual. Încearcă să răsucești șaua pe tijă și tija pe cadru.	-	Șaua nu se răsucește.	da
Mâner grip	Mânere	Mâner: Pentru gripuri, testează rotația și trage puțin. Vizual.	-	Mânerul nu se învâрте și nici nu se desface ușor.	da
Frână	Leviere/Etriere/Cabluri de frână față și spate	Verifică levierele/etrierele/cablurile de frână.	-	Levierele au forma lor originală și nu se învâرت. Nu taie. Cablurile nu sunt gripate. Vizual.	da
Saboți de frână/ Plachete de frână	Frâne	Exigență vizual, roată blocată la frânare. Disc nedeformat.	-	Nu şuieră/ nu există zgomot de frână când se învâрте roata în gol.	da
Lanț, discuri, manivele, pedale	Pedalier	Strângerea manivelor + Pedale. Vizual- trage de lanț.	-	Lanțuri & discuri în stare bună. Lanțul nu se întinde. Manivelele nu se rotesc. Nu există joc la pedalier: pedalele nu se mișcă în afara axei de rotație.	da
Urechi schimbător & Manete	Schimbător	Vizual, schimbă vitezele prin pedalarea în gol.	-	Ureche schimbător aliniată cu cablul, manete operaționale, schimbare de viteze ok.	da
Starea cadrului, funcționarea furcii	Cadru	Vizual, cadru în stare bună. Nu există joc al furcii.	-	Apasă, apoi lasă frâna brusc: tuburile urcă natural + Frânează cu cele 2 frâne și mișcă înainte și în spate: nu există mișcare a furcii.	da
Strângere roți	Roți	Verifică atașul rapid și strângerea piuliței. Axe de butuci de roți spate și față.	-	Strângere piulițe. Roata nu iese. Butuc drept.	da
Cauciucuri și jante	Jante / Umflare	Marginea janturilor netedă/ la presiune minimă tolerată (2.5 bari cu excepția unui caz particular)	-	Control presiune la monometru. Trece cu degetul pe marginea jantei, margine nu trebuie să taie sau să fie abrazivă.	da

Produsul a obținut eticheta Produs Verificat

Verificat pe 04 mai 2021 de către Diana

Prin prezentul document, ești de acord că ai luat la cunoștință eventualele probleme legate de produsul verificat și îți asumi această responsabilitate. În plus, este precizat că serviciul de verificare produs nu poate garanta siguranța produsului după verificare, dacă este utilizat în continuare.