

Detalii produs: Coș spate Portbagaj Bicletă 100 13 L

Anul cumpărării: 2021

Starea produsului: Bun

Descrierea vânzătorului: Conceput pentru transportarea obiectelor pe portbagaj.



Puncte de verificare efectuate	Ce se verifică	Cum controlezi	Criticitate	Cerințe	Puncte control valide
Control global	Control vizual al produsului	Controlează vizual starea produsului.	-	Produsul respectă regulile de uz, de siguranță și de igienă.	da

Lista de observații și recomandări :

Lipsa suruburi de si tije de prindere

Produsul a obținut eticheta Produs Verificat

Verificat pe 14 august 2021 de către Mihnea

Prin prezentul document, ești de acord că ai luat la cunoștință eventualele probleme legate de produsul verificat și îți asumi această responsabilitate. În plus, este precizat că serviciul de verificare produs nu poate garanta siguranța produsului după verificare, dacă este utilizat în continuare.