

**Detalii produs:** Oxelo fit 3**Anul cumpărării:** 2018**Starea produsului:** Bun

Puncte de verificare efectuate	Ce se verifică	Cum controlezi	Criticitate	Cerințe	Puncte control valide
Roți	Uzura roților	Vizual	-	Grosime reziduală bună	da
Rulmenți	Fluiditatea rulmenților	Roțile trebuie să se învârtă fără frecare și fără zgomote	-	Nu există plesnituri sau rugină	da
Șosetă interioară	Calitatea șosetei interne	Miros, uzura burete	-	Nu există găuri în burete	da

Produsul a obținut eticheta Produs Verificat

Verificat pe 29 iunie 2020 de către Alexandru

Prin prezentul document, ești de acord că ai luat la cunoștință eventualele probleme legate de produsul verificat și îți asumi această responsabilitate. În plus, este precizat că serviciul de verificare produs nu poate garanta siguranța produsului după verificare, dacă este utilizat în continuare.